



議題	組裝時零件無法即時預覽裝配結果		
發表人	林俊宏	日期	2013/4/1
概述	當組裝時零件無法即時預覽裝配結果時，如何處理		

當組裝時零件無法即時預覽裝配結果，可能因素如下

- a. 次階零件中有自適應零件，仍須計算關聯性  
處理方式:先關閉次零件自適應設定
- b. 次組件中有彈性設定，無法及時計算預覽  
處理方式:先關閉次組件彈性設定
- c. 次零件中有導出構件，須計算關聯性變化  
先將該次零件導出構件設定中斷連結即可