


議題	Inventor 快捷鍵設定		
發表人	陳東堯	日期	2013/07/30
概述	Inventor 介面主要以按鈕為主，但也可以自訂 Inventor 的快捷鍵，讓使用上更方便		

內容：

- Inventor 指令以按鈕為主要使用方式，也提供與 AutoCAD 相同的方式，輸入快捷鍵，使用者可以依據習慣自訂這些鍵盤快捷鍵


● 步驟 1：

工具\自訂\




● 步驟 2：

選擇想要設定的品類，例如：草圖




● 步驟 3：

勾選〔使用預設多字元指令別名〕，載入預設的別名



● 步驟 4：

找尋想要定義的指令，設定別名，可以是單獨英文字母，也可以配合 Ctrl 或是 Alt 鍵一起使用，下圖範例為〔投影幾何圖形〕設定為〔Ctrl+Q〕




- **步驟 5：**

套用，確定，執行草圖，在草圖環境測試 Ctrl+Q 是否可以投影幾何圖形。

- **步驟 6：**

定義 [iProperty] 指令為 [Ctrl+1]，測試結果



注意事項：

若是需要刪除，點選別名，刪除字母即可

※紅色 X 並非刪除別名，只是關閉別名設定框而已。